

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Hanomagstr. 12, 30449 HannoverBürgerbus Bad Nenndorf E.V.
Rodenberger Allee 13
31542 Bad NenndorfDEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover
Hanomagstr. 12
30449 Hannover
Telefon 0511 / 42079-0
Fax 0511 / 42079-115
E-Mail hannover.automobil@dekra.comAnsprechpartner:
Dirk Jahns
Tel. direkt 0511 42079-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen**SHG BB995****FIN****WDB9066331S719650**

Auftraggeber

Bürgerbus Bad Nenndorf E.V., Rodenberger Allee 13, 31542 Bad Nenndorf

Ihr Auftrag vom

09.01.2025, telefonisch durch Herrn Fischer

Besichtigung

10.01.2025 um 14:30 Uhr

Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Dirk Jahns, DEKRA Partner, Portlandstr. 1, 31515 Wunstorf

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 10.01.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	6.344,54 EUR	7.550,00 EUR

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 09.01.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herrn Fischer. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 10.01.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 10.01.2025 um 14:30 Uhr durch Herrn Dirk Jahns bei Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Dirk Jahns, DEKRA Partner, Portlandstr. 1, 31515 Wunstorf, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 285 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Kotflügel vorn rechts

Seitenwand hinten rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Bürgerbus Bad Nenndorf E.V., Rodenberger Allee 13, 31542 Bad Nenndorf
Kennzeichen	SHG BB995
Tag der Erstzulassung	04.10.2012
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	04.10.2012

Duplikat

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 02 / 2025

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	Sprinter II Kasten (01.2006->) / Sprinter II HKa 316 CDI
Aufbauart	Kleinbus
HSN / TSN	1313 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB9066331S719650
zul. Gesamtmasse	3500 kg
Maße über alles L / B / H	5910 / 1993 / 2725 (mm)
Radstand	3665
Türen	4
Sitzplätze	9
Farbe	ARCTIKWEISS
Lackierung	Uni / 9147
Polster / Farbe	Stoff / Blau
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	120 kW / 2143 cm ³
Schadstoffklasse	1999/96/EG;C;EEV
Getriebe / Gänge	Automatik / 5
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	303.942

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 16	Continental / VancoWinter 2	W /O	6 mm
	118/116 R C			
rechts	235 / 65 R 16	Continental / VancoWinter 2	W /O	6 mm
	118/116 R C			
2 links	235 / 65 R 16	Continental / VancoWinter 2	W /O	5 mm
	118/116 R C			
rechts	235 / 65 R 16	Continental / VancoWinter 2	W /O	5 mm
	118/116 R C			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Bremsassistent, Bremssystem mit ABS+ASR, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe Automatik - (5-Stufen), Handschuhfach abschließbar, Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad), Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum, Kindersicherung, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Laderaumtrennwand durchgehend, Lastenverankerung / Verzurrösen, Leuchtweitenregelung, Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT, Partikelfilter, Radstand 3665 mm, Raucher-Paket, Reifen 235/65 R16C ...R, Reifen-Reparaturkit mit Kompressor, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Stahlfelgen 6,5x16, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Duplikat

Sonderausstattung

AVS elekt. Einstiegstrittstufe, Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Ascher im Fahrgastraum, Audiosystem Sound 5, Auwärter Doppel Glasschwingtür, Außentemperaturanzeige, Batterie 100 Ah, Batterie zusätzlich (verstärkt), Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite, Dachklimaanlage, Dachverkleidung, Fahrtenschreiber digital, Fenster für hintere Türen, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn links, Frontscheibe heizbar, Generator 180 A, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Heckscheibe heizbar, Holzfussboden im Laderaum, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Klimaanlage im Lade-/Fahrgastraum, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Licht- und Regensensor, Nebelscheinwerfer, Parametrierbares Sondermodul, Rückspiegel innen, Schadstoffarm nach Abgasnorm EEV, Schmutzfänger hinten, Schmutzfänger vorn, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite, Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank, Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank, Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank, Stabilisator hinten verstärkt, Stabilisator vorn verstärkt, Stoßdämpfer verstärkt, Tankgeber für Zusatzheizung, Trennrelais bei Batterie zusätzlich, Verkleidung Fenstersäulen, Verkleidung im Lade-/Fahrgastraum Luxus, Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), Zusatzheizung (Warmwasser), Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten, zusätzlicher Wärmetauscher

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger hinten gestaucht, erneuern; Motor verölt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 16); Dellen Beplankung li/re, instandsetzen; Karosserie / Anbauteile Korosionsansätze, instandsetzen.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Dirk Jahns

Dipl.-Ing. (FH)

Von der Industrie- und Handelskammer

öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

zuständig: Industrie- und Handelskammer Hannover-Hildesheim

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 5 : Seite links



Bild 6 : Seite rechts

0000 p02s/ EPPNIC0173419204_30_1_C8 // 233439 * 76 1633 9/14